

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Caja de montaje en superficie específica para Dahua VTM115

Modelo: VTM115 · Fabricante: Dahua

Caja de montaje en superficie	Aluminio AL5052	Espesor 2,0 mm	129×95×28,5 mm	Junta de silicona impermeable
Producto	VTM115 + caja de montaje en superficie (Surface mounted Box)			
Material	AL5052, t=2,0 mm			
Dimensiones	129,0 mm × 95,0 mm × 28,5 mm (5,08" × 3,74" × 1,12")			
Distancia entre taladros (ancho)	72,0 mm (2,83")			
Distancia entre taladros (alto)	101,0 mm (3,98")			
Estanqueidad	Almohadilla de gel de sílice impermeable + 4 arandelas impermeables			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Producto	Material
VTM115 + caja de montaje en superficie (Surface mounted Box)	AL5052, t=2,0 mm
Dimensiones	Distancia entre taladros (ancho)
129,0 mm × 95,0 mm × 28,5 mm (5,08" × 3,74" × 1,12")	72,0 mm (2,83")
Distancia entre taladros (alto)	Estanqueidad
101,0 mm (3,98")	Almohadilla de gel de sílice impermeable + 4 arandelas impermeables
Tornillería de fijación a pared	Fijación del VTO
4 tacos de expansión + 4 tornillos autorroscantes ST4×25	2 tornillos M3×8 desde la parte inferior de la caja

Especificaciones técnicas

Estructura

Tipo	Caja de montaje en superficie
Material	AL5052
Espesor	t = 2,0 mm
Dimensiones	129,0 mm × 95,0 mm × 28,5 mm (5,08" × 3,74" × 1,12")
Ancho entre taladros	72,0 mm (2,83")
Alto entre taladros	101,0 mm (3,98")
Alto total según plano	129,0 mm (5,08") / 101,0 mm (3,98") de referencia interior

Compatibilidad

Equipo alojado	VTO (estación exterior de videoportero)
----------------	---

General

Paso 1 de instalación	Con la plantilla de instalación, introducir cuatro tacos de expansión en la pared
Paso 2	Instalar la almohadilla de gel de sílice impermeable en la caja desde su parte trasera
Paso 3	Colocar cuatro arandelas impermeables en los cuatro tornillos autorroscantes ST4×25
Paso 4	Fijar la caja a la pared atornillando los cuatro ST4×25 en los tacos de expansión
Paso 5	Introducir el VTO en la caja de montaje
Paso 6	Fijar el VTO a la caja con dos tornillos M3×8 desde la parte inferior
Revisión del documento	Rev 001.001 (© 2019 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.